

アスベスト有無に関する事前調査チェックリスト

調査の種類	・石綿則第3条に基づく事前調査 ・ <u>その他の</u> 事前調査		
調査期間	令和 4 年 月 日		
調査担当者	(氏名) 0 (所属: <u>営業</u> 工務) 株式会社 藤兼		
対象物件概要	現場名	(仮称)木造住宅解体工事	
	竣工年	<u>昭和</u> 平成 0 年	
	所在地	0	
	分類	建築物	工作物
	規模	2 階・地下 階 延 0 m ²	屋内工作物・屋外工作物
	建物構造	S造・SRC造・RC造・ <u>木造</u> ・その他()	
	用途	<ul style="list-style-type: none"> ・事務所 ・事務所娯楽施設 ・公共施設 ・特殊建物 ・<u>再建住宅</u> 	<ul style="list-style-type: none"> ・工場/倉庫 ・店舗 ・共同住宅 電力・石油/ガス・化学プラント ボイラー・焼却施設 その他()
調査対象材料 (複数選択可)	<ul style="list-style-type: none"> ・吹き付け材 ・保温材 ・断熱材 ・耐火被覆材 ・<u>成形板</u> ・その他() 		
調査方法 (複数選択可)	<ul style="list-style-type: none"> ・文書調査(建築図書) ・<u>現場調査</u> ・分析調査 		
調査結果	含有: 有 ・ 無 ・ <u>みなし</u> 有 (有として処理する)		

アスベスト検体採取写真


現場名:(仮称)木造住宅解体工事



採取箇所
外壁



採取箇所
外壁



採取箇所